

Пульсоксиметрия (сатурация, определение степени насыщения крови кислородом)

Неинвазивный метод, предназначенный для определения степени насыщения крови кислородом.

Подготовка к исследованию

Перед прохождением обследования пациент должен:

- > Отказаться от употребления стимулирующих препаратов. Важно исключить прием всех стимулирующих веществ, способных оказывать воздействие на работу нервной системы.
- > Перед проведением процедуры отказаться от курения. Оно оказывает влияние на глубину вдоха, тонус сосудов, частоту сердечных сокращений.